【令和5年】

■管内における事故発生状況（8月速報値）

※数値は事故速報ベースであり、各月のデータ積み上げが年累計と異なる場合があります。

○鉱山保安法関連（災害等）

災害等の種類	令和5年8月分				前月件数	前年同月件数	令和5年累計				令和4年累計			
	件数	死傷者数					件数	死傷者数			件数	死傷者数		
		死	重	軽				死	重	軽		死	重	軽
火災											1			
取扱中の器材鉱物等のため														
運搬装置のため（車両系鉱山機械又は自動車のため）														
運搬装置のため（その他）														
墜落														
転倒						1					1		1	
灼熱溶融物のため														
落下物又は倒壊物														
その他														
合　　計	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2	0	1	0



○鉱山保安法関連（鉱害等）

鉱害等の種類	令和5年8月分	前月件数	前年同月件数	令和5年累計	令和4年累計
坑廃水		1		1	1
鉱煙					
粉じん					
集積場					
騒音・振動					
その他					
小　　計	0	1	0	1	1
その他自然災害に伴う鉱害	0		1		1
合　　計	0	1	1	1	2



【発生年月日】
　令和5年7月12日（水）　13：55
【場所（県名）】
　青森県
【事業者区分】
　金属鉱山
【災害の種類】
　排水基準超過
【災害の概要】
　当支部が実施した立入検査において、沈殿池からの排出水を採水し分析した結果、排水基準を超過（鉛）する坑廃水の排出が認められた。
　原因は、鉱山施設（旧鉱石等運搬高架橋）の解体工事が行われていたが、検査当日発生していた豪雨により工事箇所からの表流水（濁水）が沈殿池に流入し排出されたものと推定。なお、河川下流での被害は認められていない。