

三菱電機株式会社及び株式会社東光高岳における不適切検査等に対する対応及び報告について(一覧表)

関東東北産業保安監督部東北支部 電力安全課
R4. 8. 12 更新

最終更新日	製造元	対象機器	不正・不具合の内容	対象機器を設置する者がとるべき対応	国への報告期限	報告先	文書宛先	周知文書・報告様式
R4.8.12	三菱電機株式会社 系統変電システム製作所 (兵庫県赤穂市)	特別高圧以上の変圧器	顧客から要求を受けていた規格に準拠した出荷前試験の一部を規格と異なる要領で実施し、試験成績書へ不適切な記載を行っていた	平時の保安管理において同社製の変圧器の状態を特に重点的に確認するとともに、 三菱電機株式会社と協力し変圧器の健全性に係る点検を実施し、その結果を報告すること	第1回 令和4年12月末 第2回 令和6年2月末	各事業場を管轄する産業保安監督部	関係設置者 (対象機器を設置する自家用電気工作物設置者)	周知文書(R4.4.21)
								周知文書(対象追加)(R4.5.25)
								別途指示文書
							一般送配電事業者 工務担当部長 送電事業者 工務担当部長 発電事業者 電源担当部長	(別紙)報告様式(R4.8.12) 経済産業省HPへ(R4.8.12)
R3.12.21	三菱電機株式会社 長崎製作所 (長崎県西彼杵郡時津町)	パッケージ型非常用発電設備 (ディーゼルエンジン)	動作不良により発電ができなくなる不具合	自家用電気工作物において 非常用発電設備を設置している場合には、機器の銘板を確認の上、速やかに三菱電機株式会社へ連絡すること			自家用電気工作物 主任技術者	周知文書 経済産業省HPへ(R3.12.21)
R3.9.8	株式会社東光高岳 小山事業所 (栃木県小山市)	キュービクル形ガス絶縁開閉装置(C-GIS)及びガス絶縁開閉装置(GIS)	顧客から要求を受けていた規格に準拠した出荷前試験の一部を、当該規格と異なる要領で試験を実施していたにもかかわらず試験成績書には「良」とする記載を行っていた	当該製品を使用している場合は、 保安規程に基づき適切に検査を行い、不具合が確認された場合には速やかに報告を行うこと	不具合が確認された場合には速やかに	各事業場を管轄する産業保安監督部電力安全課	自家用電気工作物 電気主任技術者	周知文書(R3.8.27)
								周知文書(R3.9.8)(対象追加)
						経済産業省産業保安グループ電力安全課	一般送配電事業者 工務担当部長	経済産業省HPへ(R3.8.27)
								経済産業省HPへ(R3.9.8)(対象追加)
R3.8.17	三菱電機株式会社 受配電システム製作所 (香川県丸亀市)	72/84kVキュービクル形ガス絶縁開閉装置(C-GIS)	顧客から要求を受けていた規格に準拠した出荷前試験の一部を省略していたにもかかわらず試験成績書には「良」とする記載を行い、あるいは規格と異なる要領で実施していた			各事業場を管轄する産業保安監督部電力安全課	自家用電気工作物 電気主任技術者	周知文書(R3.8.17)
						経済産業省産業保安グループ電力安全課	一般送配電事業者 工務担当部長	経済産業省HPへ(R3.8.17)