


【平成29年】

■管内における事故発生状況(11月速報値)

※数値は事故速報ベースであり、各月のデータ積み上げが年累計と異なる場合があります。

○鉱山保安法関連(災害等)

災害等の種類	29年11月分				前月件数	前年同月 件数	29年累計				28年累計					
	件数	死傷者数					件数	死	重	軽	件数	死傷者数				
		死	重	軽								死	重	軽		
火災	1								1							
取扱中の器材鉱物等のため									1		1					
運搬装置のため(車両系鉱山機械又は自動車のため)													1		1	
運搬装置のため(その他)	1		1						1		1		1		1	
墜落																
転倒																
灼熱溶融物のため																
落下物又は倒壊物																
その他																
合計	2	0	1	0	0	0	0	0	3	0	2	0	2	0	2	0



- ①【発生年月日】平成29年11月6日
 【場所(県名)】青森県
 【事業者区分】石灰石鉱山
 【災害の種類】運搬装置のため(コンベアのため)
 【災害の概要】ベルトコンベア(BC)のチェーン交換作業と周辺の落鉱除去作業中、作業責任者が動力電源を入れたところBCが動き、落鉱を除去していた作業員がBCに巻き込まれ罹災した。
 作業責任者は他の作業員がBCの連動単独スイッチを停止にしたと思い込み、電源を入れても動かないと思っていた。
 【被害状況】重傷者1名(右腕上腕骨骨折、右腕尺骨骨折、右腕橈骨骨折)
- ②【発生年月日】平成29年11月20日
 【場所(県名)】福島県
 【事業者区分】石灰石鉱山
 【災害の種類】火災
 【災害の概要】ベルトコンベア(BC)を空運転時(荷のない状態)、ベルトの縦裂きが発生し過負荷により停止した。確認作業中、帰りベルトの居付き除去用のベルトクリーナー付近から出火し、約5分後、作業員が消火器により消火した。(消防の消火活動なし)
 ベルトクリーナーのゴムが摩耗し金属部がベルトに接触したため摩擦熱により高温となり、これと可燃物(ゴムくず又は木の葉等)が接触したことにより出火したものと推定。
 【被害状況】罹災者なし。(ベルトの焼損は約2m間)

○鉱山保安法関連(鉱害等)

鉱害等の種類	29年11月分	前月件数	前年同月 件数	29年累計	28年累計
坑廃水	0	0	0	0	0
鉱煙	0	0	0	0	0
粉じん	0	0	0	0	0
集積場	0	0	0	0	0
騒音・振動	0	0	0	0	0
その他	0	2	0	1	0
小計	0	2	0	1	0
その他自然災害に伴う鉱害	0	0	0	2	0
合計	0	2	0	3	0

