


【令和2年】

■管内における事故発生状況(2月速報値)

※数値は事故速報ベースであり、各月のデータ積み上げが年累計と異なる場合があります。

○鉱山保安法関連(災害等)

災害等の種類	令和2年2月分				前月件数	前年同月件数	令和2年累計				令和元年累計						
	件数	死傷者数					件数	死	重	軽	件数	死傷者数					
		死	重	軽								死	重	軽			
火災	1								1				1				
取扱中の器材鉱物等のため						1							1	1			
運搬装置のため(車両系鉱山機械又は自動車のため)																	
運搬装置のため(その他)													1			1	
墜落																	
転倒													1			1	
灼熱溶融物のため																	
落下物又は倒壊物													1				
その他													1				
合計	1	0	0	0	0	1				1	0	0	0	6	0	1	2



①【発生年月日】 令和2年2月21日

【場所(県名)】 青森県

【事業者区分】 石灰石鉱山


【災害の種類】 火災

【災害の概要】 採掘切羽で穿孔作業中、穿孔機のコンプレッサーオイルが漏れ、漏れた油がエンジン高温部に接触したことにより出火した。人的被害及び操業への影響なし。

【被災の状況】 罹災者なし

○鉱山保安法関連(鉱害等)

鉱害等の種類	令和2年2月分	前月件数	前年同月 件数	令和2年累計	令和元年累計
坑廃水	0	1	0	1	0
鉱煙	0	0	0	0	0
粉じん	0	0	0	0	0
集積場	0	0	0	0	0
騒音・振動	0	0	0	0	0
その他	0	0	0	0	0
小計	0	1	0	1	0
その他自然災害に伴う鉱害	0	0	0	0	2
合計	0	1	0	1	2



【発生年月日】令和2年1月30日

【場所(件名)】青森県

【事業者区分】金属鉱山(休止鉱山)

【災害の種類】排水基準超過

【災害の概要】坑廃水処理施設の石灰ミルク供給装置に石灰塊が付着し、十分に石灰ミルクが供給されなかったため、排水基準を超過する(pHのみ)廃水が河川に流出した。