


【令和2年】

■管内における事故発生状況(6月速報値)

※数値は事故速報ベースであり、各月のデータ積み上げが年累計と異なる場合があります。

○鉱山保安法関連(災害等)

| 災害等の種類 | 令和2年6月分 | | | | 前月件数 | 前年同月 件数 | 令和2年累計 | | | | 令和元年累計 | | | |
|------------------------------|---------|------|---|---|------|------------|--------|---|---|---|--------|------|---|---|
| | 件数 | 死傷者数 | | | | | 件数 | 死 | 重 | 軽 | 件数 | 死傷者数 | | |
| | | 死 | 重 | 軽 | | | | | | | | 死 | 重 | 軽 |
| 火災 | | | | | | | 2 | | | | 1 | | | |
| 取扱中の器材鉱物等のため | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | |
| 運搬装置のため(車両系鉱山機 械又は自動車のため) | | | | | | | | | | | | | | |
| 運搬装置のため(その他) | | | | | | | | | | | 1 | | | 1 |
| 墜落 | | | | | | | | | | | | | | |
| 転倒 | | | | | | | | | | | 1 | | | 1 |
| 灼熱溶融物のため | | | | | | | | | | | | | | |
| 落下物又は倒壊物 | | | | | | | | | | | 1 | | | |
| その他 | | | | | 1 | | 1 | | | | 1 | | | |
| 合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 2 |



①【発生年月日】 令和2年2月21日

【場所(県名)】 青森県

【事業者区分】 石灰石鉱山

【災害の種類】 火災

【災害の概要】 採掘切羽で穿孔作業中、穿孔機のコンプレッサーオイルが漏れ、漏れた油がエンジン高温部に接触したことにより出火した。人的被害及び操業への影響なし。

【被災の状況】 罹災者なし

②【発生年月日】 令和2年4月9日

【場所(県名)】 岩手県

【事業者区分】 石灰石鉱山

【災害の種類】 火災

【災害の概要】 採掘切羽で鉱石の掻き出し作業を行っていた大型油圧ショベルの運転席のコンソールボックスから出火した。人的被害及び操業への影響なし。

【被災の状況】 罹災者なし

③【発生年月日】 令和2年5月18日

【場所(県名)】 青森県

【事業者区分】 石灰石鉱山


【災害の種類】 発破火薬類

【災害の概要】 露天採掘場にて発破を行ったところ飛石が発生し、約290m離れた重機場に駐車していた重機のラジエータに当たり、損傷した。なお、敷地外への飛石は確認されていない。

【被災の状況】 罹災者なし

○鉱山保安法関連(鉱害等)

| 鉱害等の種類 | 令和2年6月分 | 前月件数 | 前年同月件数 | 令和2年累計 | 令和元年累計 |
|--------------|---------|------|--------|--------|--------|
| 坑廃水 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 鉱煙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 粉じん | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 集積場 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 騒音・振動 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小計 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| その他自然災害に伴う鉱害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 合計 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |



【発生年月日】令和2年1月30日

【場所(件名)】青森県

【事業者区分】金属鉱山(休止鉱山)

【災害の種類】排水基準超過

【災害の概要】坑廃水処理施設の石灰ミルク供給装置に石灰塊が付着し、十分に石灰ミルクが供給されなかったため、排水基準を超過する(pHのみ)廃水が河川に流出した。