


【令和3年】

■管内における事故発生状況(11月速報値)

※数値は事故速報ベースであり、各月のデータ積み上げが年累計と異なる場合があります。

○鉱山保安法関連(災害等)

災害等の種類	令和3年11月分				前月件数	前年同月 件数	令和3年累計				令和2年累計			
	件数	死傷者数					件数	死傷者数			件数	死傷者数		
		死	重	軽				死	重	軽		死	重	軽
火災	1						1				3		1	
取扱中の器材鉱物等のため														
運搬装置のため(車両系鉱山機 械又は自動車のため)														
運搬装置のため(その他)														
墜落	1		1				1		1		1		1	
転倒														
灼熱溶融物のため														
落下物又は倒壊物														
その他							1				3			
合 計	2	0	1	0	0	0	3	0	1	0	7	0	2	0



①【発生年月日】 令和3年4月10日

【場所(県名)】 岩手県

【事業者区分】 石灰石鉱山

【災害の種類】 発破火薬類

【災害の概要】 露天採掘場にて発破を行ったところ飛石が発生し、約70m離れた火薬運搬車後部のあおり及び バンパーに当たり、損傷した。なお、敷地外への飛石は確認されていない。

【被災の状況】 罹災者なし

②【発生年月日】 令和3年11月17日

【場所(県名)】 青森県

【事業者区分】 非金属鉱山

【災害の種類】 墜落

【災害の概要】 選鉱場ジョークラッシャー上部シュートのライナー取付け作業中、取付けボルトが折れ、その反動で体勢を崩し、2m下のコンクリート床へ墜落し、罹災した。なお、罹災者は安全帯を装着していなかった。

【被災の状況】 胸椎骨折等(約2ヶ月の休業見込み)

③【発生年月日】 令和3年11月20日

【場所(県名)】 岩手県

【事業者区分】 石灰石鉱山


【災害の種類】 火災

【災害の概要】 工場内の手洗い用の水を入れているポリタンク(冬場は温水にするため電気ヒーター入り)から出火し、工場建屋が焼損した、なお、人的被害はなし。

【被災の状況】 工場建屋焼損

○鉱山保安法関連(鉱害等)

鉱害等の種類	令和3年11月分	前月件数	前年同月 件数	令和3年累計	令和2年累計
坑廃水	0	0	0	1	1
鉱煙	0	0	0	0	0
粉じん	0	0	0	0	0
集積場	0	0	0	0	0
騒音・振動	0	0	0	0	0
その他	0	0	0	0	0
小 計	0	0	0	1	1
その他自然災害に伴う鉱害	0	0	0	0	0
合 計	0	0	0	1	1



【発生年月日】

令和3年6月20日(日) 5:40頃

【場所(県名)】

秋田県

【事業者区分】

石油・天然ガス鉱山

【災害の種類】

油の排出

【災害の概要】

住民から、坑井基地の脇(道路部)から油が出ている旨の連絡を受け、直ちに当該漏えい箇所を通るフローライン(坑井から採取された原油、天然ガス・坑水をプラントに送るパイプライン)に繋がっているポンピングユニットを停止させ、漏えいを止めた。

漏えいした原油は河川に流入していたため、オイルフェンス及び吸着マットを設置した。

漏えい箇所を掘開したところ、フローライン導管下面に漏えい孔(10mm程度)を確認した。

孔が生じた原因は調査中。