


【令和5年】

■管内における事故発生状況(9月速報値)

※数値は事故速報ベースであり、各月のデータ積み上げが年累計と異なる場合があります。

○鉱山保安法関連(災害等)


災害等の種類	令和5年9月分				前月件数	前年同月 件数	令和5年累計				令和4年累計			
	件数	死傷者数					件数	死傷者数			件数	死傷者数		
		死	重	軽				死	重	軽		死	重	軽
火災	1						1				1			
取扱中の器材鉱物等のため														
運搬装置のため(車両系鉱山機 械又は自動車のため)														
運搬装置のため(その他)														
墜落														
転倒											1		1	
灼熱溶融物のため														
落下物又は倒壊物														
その他														
合 計	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	0	1	0



- 【発生年月日】 令和5年9月6日
【場所(県名)】 青森県
【事業者区分】 石灰石鉱山
【災害の種類】 火災
【災害の概要】 集じん機付近ケーブルラックの照明用ケーブルより火が出ているのを発見し、消火器により消火し鎮火した。
【被災の状況】 ケーブルの焼損。他の施設への類焼はなし。 負傷者等の罹災者なし。

○鉱山保安法関連(鉱害等)

鉱害等の種類	令和5年9月分	前月件数	前年同月 件数	令和5年累計	令和4年累計
坑廃水				1	1
鉱煙					
粉じん					
集積場					
騒音・振動					
その他					
小 計	0	0	0	1	1
その他自然災害に伴う鉱害					1
合 計	0	0	0	1	2



【発生年月日】

令和5年7月12日(水) 13:55

【場所(県名)】

青森県

【事業者区分】

金属鉱山

【災害の種類】

排水基準超過

【災害の概要】

当支部が実施した立入検査において、沈殿池からの排水を採水し分析した結果、排水基準を超過(鉛)する坑廃水の排出が認められた。

原因は、鉱山施設(旧鉱石等運搬高架橋)の解体工事が行われていたが、検査当日発生していた豪雨により工事箇所からの表流水(濁水)が沈殿池に流入し排出されたものと推定。なお、河川下流での被害は認められていない。