


【令和6年】

■管内における事故発生状況(4月速報値)

※数値は事故速報ベースであり、各月のデータ積み上げが年累計と異なる場合があります。

○鉱山保安法関連(災害等)

災害等の種類	令和6年4月分				前月件数	前年同月 件数	令和6年累計				令和5年累計			
	件数	死傷者数					件数	死傷者数			件数	死傷者数		
		死	重	軽				死	重	軽		死	重	軽
火災											1			
取扱中の器材鉱物等のため														
運搬装置のため(車両系鉱山機 械又は自動車のため)														
運搬装置のため(その他)	1		1		2		3		3					
墜落														
転倒														
灼熱溶融物のため														
落下物又は倒壊物														
その他														
合 計	1	0	1	0	2	0	3	0	3	0	1	0	0	0



【発生年月日】 令和6年3月2日

【場所(県名)】 青森県

【事業者区分】 石灰石鉱山

【災害の種類】 運搬装置のため(コンベアのため)

【災害の概要】 凍結防止のため空運転をしていたベルトコンベアのテールプーリに付着した居付きを除去しようと安全柵を外して作業を行ったところ、巻き込まれて罹災した。

【被災の状況】 重傷1名(右橈骨解放骨折、右尺骨開放骨折)

【発生年月日】 令和6年3月27日

【場所(県名)】 岩手県

【事業者区分】 石灰石鉱山

【災害の種類】 運搬装置のため(コンベアのため)

【災害の概要】 スクリューコンベアが過負荷により停止していることを発見し、復旧のため再起動させたが、コンベアが起動しなかったことから確認していたところ、突然コンベアが起動し駆動チェーンに巻き込まれて罹災した。

【被災の状況】 重傷1名(右手薬指第1関節部分欠損)

【発生年月日】 令和6年4月10日

【場所(県名)】 山形県

【事業者区分】 非金属(けい石)鉱山

【災害の種類】 運搬装置のため(コンベアのため)

【災害の概要】 罹災者は、ベルトコンベアの電源を切り、テールプーリーに付着した居付きをワイヤーブラシで除去していた。しかし、十分に居付きを除去できなかったため、電源を入れベルトコンベア動かして居付きを取ろうとしたところ、右腕をベルトとテールプーリーの間に巻き込まれ、同時にテールプーリー側面に設置しているベルトガイドに挟まれ罹災した。

【被災の状況】 重傷1名(右上肢挫滅創)

○鉱山保安法関連(鉱害等)

鉱害等の種類	令和6年4月分	前月件数	前年同月 件数	令和6年累計	令和5年累計
坑廃水					1
鉱煙					
粉じん					
集積場					
騒音・振動					
その他					
小 計	0	0	0	0	1
その他自然災害に伴う鉱害					
合 計	0	0	0	0	1

