

令和 4 年 1 月 2 1 日
関東東北産業保安監督部東北支部

八橋鉦山に対する嚴重注意について

関東東北産業保安監督部東北支部（以下「当支部」と記載。）は、八橋鉦山がパイプラインから原油を河川へ流出させる事故を発生させたことについて、本日、同鉦山の鉦業権者である株式会社 I N P E X（法人番号 7010401078520）に対し、施設の保全及び鉦害防止に万全を期すよう嚴重に注意しました。

1. 令和 3 年 6 月 2 0 日早朝、八橋鉦山（秋田県秋田市）において、外旭川地区内のパイプラインからの漏洩により原油が河川へ流出する事故が発生したため、当支部は特別検査を実施し、災害の原因究明と再発防止対策の指導を行って参りました。
2. 本災害は、導管内部から発生した腐食孔から原油が漏洩したものであり、パイプラインの技術基準の維持に関して鉦山保安法令への不適合等が認められました。
3. このため、当支部は、同鉦山の鉦業権者である株式会社 I N P E X に対して、鉦山保安法令を遵守し、今後再びかかることのないようパイプラインの維持管理を徹底し、施設の保全及び鉦害防止に万全を期すよう文書により嚴重に注意しました。

(本資料のお問合せ先)

関東東北産業保安監督部東北支部鉦害防止課

課長：谷尻 東

担当：村上 健一

電話：0 2 2 - 2 6 3 - 1 1 1 1（内線 5 0 5 1 ~ 5 0 5 2）

0 2 2 - 2 2 1 - 4 9 6 5（直通）