


【令和6年】

■管内における事故発生状況(12月速報値)

※ 数値は事故速報ベースであり、各月のデータ積み上げが年累計と異なる場合があります。
※ 当該年の累計は1月から当該月まで、前年の累計は1月から12月までの計を示します。

○ガス事業法(ガス関係報告規則第4条)関連

事故の種別 (事象別)	令和6年12月分				前月件 数	前年同 月 件数	令和6年累計				令和5年累計			
	件数	死傷者数					件数	死傷者数			件数	死傷者数		
		死	重	軽				死	重	軽		死	重	軽
ガス工作物の損壊又は操作等による人身事故					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工事中のガス工作物の損壊又は操作等による人身事故					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
供給支障事故					0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
製造支障事故					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ガス工作物の損壊事故					0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
ガス漏洩による爆発又は火災事故					1	0	1	0	0	0	2	0	1	0
避難、家屋破損、交通困難等					0	0	1	0	0	0	1	0	0	0
消費機器使用に伴う人身事故					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
消費機器、ガス栓から漏洩したガスへの引火による事故					0	0	1	0	0	0	2	0	0	0
合 計	0	0	0	0	1	0	4	0	0	0	6	0	1	0



事故の種別 (段階別・事業別)		令和6年12月分				前月件 数	前年同 月 件数	令和6年累計				令和5年累計			
		件数	死傷者数					件数	死傷者数			件数	死傷者数		
			死	重	軽				死	重	軽		死	重	軽
製造段階	旧一般ガス等					0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
	旧簡易ガス					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
供給段階	旧一般ガス等					1	0	3	0	0	0	3	0	1	0
	旧簡易ガス					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
消費段階	旧一般ガス等					0	0	0	0	0	0	2	0	0	0
	旧簡易ガス					0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
合 計		0	0	0	0	1	0	4	0	0	0	6	0	1	0

◆令和6年(2024年)の事故概要

○ガス事業法

発生年月日	場所 (県名)	事業者区分	事故の 種類	事故の概要	被害状況
2024年11月20日	秋田県	一般ガス導 管事業者	漏えい・ 火災	需要家が屋外式風呂釜に点火したところ、ガスメーター上流部の 灯外内管露出部から漏えいしたガスに引火して火災が発生し、 外壁の一部を焼損した。 原因は、漏えい箇所は雨水が溜まりやすい場所で腐食により亀 裂が生じており、漏えいしたガスが風呂釜設置部に滞留し、風呂 釜の点火が着火源となり、引火したものと推定される。	人的被害:なし 物的被害:外壁の 一部・網戸の焼 損、窓ガラスのひ び割れ
2024年8月25日	青森県	ガス小売事 業者	漏えい・ 引火	需要家がテーブルコンロを使用しようとしたところ、点火しなかつ たため慌てて、テーブルコンロのガス栓や未接続の可とう管ガス 栓の開け閉めをし、再度テーブルコンロを点火したところ、ガスに 引火し火災が発生した。 原因は、需要家の誤操作により未接続の可とう管ガス栓から漏 えいしたガスに引火したものと推定される。	なし
2024年7月24日	秋田県	一般ガス導 管事業者	供給支 障	局地的に降った大雨により、差水による本管閉塞及び河川増水 により2箇所の本管が破断し圧力低下による供給支障が発生し た。復旧のためにセクターバルブを閉止し317戸が供給停止し た。 差水の原因は、本管水取器立管継手部(後日、わずかな漏えい を確認)から水位上昇(道路冠水約20cm)に伴う差水が発生した ものと推定される。	人的・物的被害: なし 供給支障317戸
2024年1月22日	宮城県	一般ガス導 管事業者	漏えい・ 避難	ガスメーター取外し済みの住宅において、ガス警報器が鳴動し続 けるとの通報を受けて出動したところ、敷地内で非常に強いガス 臭を確認し、宅内でも漏えいガスの滞留を確認したため、住民2 名を避難させた。当該住宅の供給管切断及びキャップ止め措置 を行い安全を確認して避難を解除した。 原因は、不使用灯外内管(白管)の腐食によりガスが漏えいした もの。	なし