


【令和2年】

■管内における事故発生状況(1月速報値)

※数値は事故速報ベースであり、各月のデータ積み上げが年累計と異なる場合があります。


○鉱山保安法関連(災害等)

災害等の種類	令和2年1月分				前月件数	前年同月件数	令和2年累計				令和元年累計			
	件数	死傷者数					件数	死	重	軽	件数	死傷者数		
		死	重	軽								死	重	軽
火災										1				
取扱中の器材鉱物等のため										1		1		
運搬装置のため(車両系鉱山機械又は自動車のため)														
運搬装置のため(その他)										1			1	
墜落														
転倒					1					1			1	
灼熱溶融物のため														
落下物又は倒壊物						1				1				
その他										1				
合計	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	6	0	1	2



○鉱山保安法関連(鉱害等)

鉱害等の種類	令和2年1月分	前月件数	前年同月件数	令和2年累計	令和元年累計
坑廃水	1	0	0	1	0
鉱煙	0	0	0	0	0
粉じん	0	0	0	0	0
集積場	0	0	0	0	0
騒音・振動	0	0	0	0	0
その他	0	0	0	0	0
小計	1	0	0	1	0
その他自然災害に伴う鉱害	0	0	0	0	2
合計	1	0	0	1	2



【発生年月日】令和2年1月30日

【場所(件名)】青森県

【事業者区分】金属鉱山(休止鉱山)

【災害の種類】排水基準超過

【災害の概要】坑廃水処理施設の石灰ミルク供給装置に石灰塊が付着し、十分に石灰ミルクが供給されなかったため、排水基準を超過する(pHのみ)廃水が河川に流出した。

【被害の状況】下流河川の水質は環境基準に維持しており、被害等は確認されていない。