

## 平成28年度電気工事業法立入検査結果について

電気工事業の業務の適正化に関する法律（以下、「電気工事業法」という。）第29条の規定に基づき、平成28年度に関東東北産業保安監督部東北支部所管の電気工事業者に対して実施した立入検査の結果についてお知らせします。

### 1. 立入検査の概要

#### (1) 検査対象について

当支部所管の電気工事業者を対象とし、平成28年4月から平成29年3月までの期間に実施しました。立入検査実施件数は表1のとおりです。

【表1：立入検査実施件数】

実施年度	実施件数
平成28年度	6事業者(6営業所)

#### (2) 検査項目について

立入検査は、下記の8項目（法に定める事項）について実施しました。

- ①登録(通知、届出)事項に誤りがないか(法第10条、第17条の2、第34条)
- ②主任電気工事士の作業管理が十分であるか(法第20条)
- ③電気工事士等でない者を電気工事の作業に従事させていないか(法第21条)
- ④請け負った電気工事を当該電気工事業を営む電気工事業者でない者に請け負わせていないか(法第22条)
- ⑤電気用品安全法の表示の付されていない電気用品を使用していないか(法第23条)
- ⑥経済産業省令で定める器具を備えているか(法第24条)
- ⑦標識を掲示しているか(法第25条)
- ⑧経済産業省令で定める事項を記載した帳簿を備え、保存しているか(法第26条)

## 2. 立入検査の結果

立入検査を実施した6事業者（6営業所）のうち、5事業者（5営業所）において14件の電気工事業法に抵触する不良事項が認められました（表2）。

これらの不良事項については、立入検査実施時書面により改善を指示しました。

表3に不良事項14件の検査項目別の内訳をまとめます。

【表2：立入検査実施結果】

立入検査実施事業者数	6事業者（6営業所）
不良事項が認められた事業者数	5事業者（5営業所）
不良事項が認められた事業者の割合	83%（6事業者中5事業者）
不良事項の件数	14件

【表3：不良事項の検査項目別件数】

検査項目	不良件数
①登録（通知、届出）事項に誤りがないか （法第10条、法第17条の2、法第34条）	0件
②主任電気工事士の作業管理が十分であるか（法第20条）	2件
③電気工事士等でない者を電気工事の作業に従事させていないか（法第21条）	2件
④請け負った電気工事を当該電気工事業を営む電気事業者でない者に請け負わせていないか（法第22条）	1件
⑤電気用品安全法の表示の付されていない電気用品を使用していないか （法第23条）	1件
⑥経済産業省令で定める器具を備えているか（法第24条）	0件
⑦標識を掲示しているか（法第25条）	3件
⑧経済産業省令で定める事項を記載した帳簿を備え、保存しているか （法第26条）	5件
合 計	14件

関東東北産業保安監督部東北支部 電力安全課 電気工事業担当  
TEL 022-263-1111（内線5023）