

①感電死傷事故の記載例

関東東北産業保安監督部東北支部電力安全課 御中

(メールアドレス : bz1-thk-denan@meti.go.jp F A X 番号 0 2 2 - 2 2 4 - 4 3 7 0)

電気関係報告規則第3条の規定により次のとおり報告します。

電 気 事 故 速 報

[第 1 報]

報 告 内 容			
設置者名	保安産業株式会社		
事業場名	東北工場 (受電電圧 6.9kV, 最大電力 1500kW)	住所	宮城県仙台市青葉区本町三丁目3-1
事故の種類	①感電又は破損事故等による死傷事故 ②電気火災 ③他の物件に損傷を与えた事故 ④主要電気工作物破損 ⑤発電支障 ⑥供給支障 ⑦波及事故 ⑧ダム異常放流 ⑨社会的影響を及ぼした事故 ⑩その他 ()		
事故発生の日時	令和 3年 4月 1日(木) 午前・午後 10時 10分	天候	くもり
事故発生の電気工作物	キュービクル内 高圧引込みケーブル	使用電圧	6.6kV
被害者	所属 : 保安産業株式会社東北工場電気設備課 氏名 : 青葉繁夫 男 女 22歳		
事故の概要	当工場電気設備課担当者の産業二郎が、キュービクル内の調査を実施していたところ、誤って		
	高圧引込みケーブルと母線の接続端子台に左手が接触して地絡し、工場が停電した。		
	停電に気づいた電気設備課員がキュービクル前に倒れている被災者を発見し、救急車にて経済病		
	院へ搬送した。医師の診断の結果、左手と右前腕部の電撃傷により10日間の入院加療が必要と診断された。		
事故の原因	調査中		
復旧日時	令和 3年 4月 1日 午前・午後 1時 10分(見込み)		
他に及ぼした障害 (供給支障)	特になし 電力(株) 変電所 線 支障時間 分 kW		
主任技術者	選任 (氏名 仙台 太郎) 外部委託 (電気管理技術者 : 氏名 , OO電気保安協会)		
備考			

報告者	報告者	所属 保安産業株式会社東北工場 電気設備課長 氏名 仙台 太郎
	報告手段	電話・メール・その他 () 連絡先の電話番号 : 022-221-4947
	発信日時	令和 3年 4月 1日 (木) 午前・午後 4時 30分

②波及事故の記載例

関東東北産業保安監督部東北支部電力安全課 御中

(メールアドレス : bz1-thk-denan@meti.go.jp F A X 番号 0 2 2 - 2 2 4 - 4 3 7 0)

電気関係報告規則第3条の規定により次のとおり報告します。

電 気 事 故 速 報

[第 1 報]

報 告 内 容			
設置者名	保安産業株式会社		
事業場名	東北工場 (受電電圧 6.9kV, 最大電力 1500kW)	住所	宮城県仙台市青葉区本町三丁目3-1
事故の種類	①感電又は破損事故等による死傷事故 ②電気火災 ③他の物件に損傷を与えた事故 ④主要電気工作物破損 ⑤発電支障 ⑥供給支障 ⑦波及事故 ⑧ダム異常放流 ⑨社会的影響を及ぼした事故 ⑩その他 ()		
事故発生の日時	令和 3年 4月 1日(木) 午前 午後 7時 15分	天候	くもり
事故発生の電気工作物	高圧交流負荷開閉器(LBS)	使用電圧	6.6kV
被害者	なし 所属: 氏名: 男・女 歳		
事故の概要	4月1日 19時15分〇〇電力株式会社△△変電所□□線が地絡方向継電器動作により全線停電となった。同時刻に工場が停電し、電気担当者が事故調査を実施していたところ、〇〇電力株式会社社員が到着し、当工場内が事故点である可能性を示唆したので、電気担当者がPASを開放し、〇〇電力株式会社□□線は当工場を除き全線送電された。		
	連絡を受けた電気主任技術者が到着し、事故点を調査したところ、第2電気室LBS(R相)電源側に蛇の死骸を発見し、取り除いて、他に異常の無いことを確認し、受電した。		
事故の原因	鳥獣接触(詳細は調査中)		
復旧日時	令和 3年 4月 1日 午前 午後 1時 20分 受電		
他に及ぼした障害(供給支障)	〇〇電力(株)△△変電所□□線に波及 供給支障電力893kW 支障時間32分		
主任技術者	選任 (氏名 仙台 太郎) 外部委託 (電気管理技術者: 氏名 , 〇〇電気保安協会)		
備考			

報告者	報告者	所属 保安産業株式会社東北工場 電気設備課長 氏名 仙台 太郎
	報告手段	電話・メール・その他 () 連絡先の電話番号: 022-221-4947
	発信日時	令和 3年 4月 2日(金) 午前 午後 10時 30分