


【2024年度】令和6年度
■管内における事故発生状況(6月報)

○電気事業法(電気関係報告規則第3条)関連

事故の種類	2024年6月分			前月分 (2024年5月)	前年同月 (2023年6月)	2024年度累計			2023年度		
	件数	死傷者数				件数	死傷者数		件数	死傷者数	
		死亡	負傷				死亡	負傷		死亡	負傷
感電等死傷事故	1		3	1	1	3		5	2		2
電気火災事故						1			1		
電気工作物の破損・誤操作等による物損事故									6		
主要電気工作物の破損事故	2			3	4	10			67		
発電支障事故									6		
供給支障事故									1		
電気事業者による波及事故											
自家用電気工作物による波及事故	2			1	2	3			24		
ダム洪水吐からの放流事故											
社会的に影響を及ぼした事故											
法第106条に基づくその他の事故報告											
合 計 ※	5	0	3	5	7	16	0	5	102	0	2

※一つの報告が複数の事故の種類に該当する場合には、それぞれの項目に計上するが、合計には1件として計上する。




【2024年度】

■管内における事故発生状況(6月報)

○電気事業法(電気関係報告規則第3条の2※)関連

事故の種別	2024年6月分			前月分 (2024年5月)	前年同月 (2023年6月)	2024年度累計			2023年度累計		
	件数	死傷者数				件数	死傷者数		件数	死傷者数	
		死亡	負傷				死亡	負傷		死亡	負傷
感電等死傷事故											
電気火災事故											
電気工作物の破損・誤操作等による物損事故											
主要電気工作物の破損事故									17		
合　　計	0	0	0	0	0	0	0	0	17	0	0

※ 2021年度より事故報告の対象
(電気事業法第38条で定める小規模発電設備のうち、太陽電池発電設備は10kW以上50kW未満、風力発電設備は20kW未満)



◆2024 年度の事故概要

(注)一つの報告が複数の事故に該当したものは、年月日欄に※番号を表示

感電等死傷事故(電気関係報告規則第 3 条第 1 項第 1 号)

事故発生(を知った) 年月日	場所 (県名)	事業者 区分	事故の概要	被害状況
2024 年 6 月 4 日	宮城県	事業用 設置者	作業員が送電線に接近した竹の伐採作業中、何らかの理由で竹の先端が電線に接近したことにより感電した(原因調査中)。	負傷者 3 名
2024 年 5 月 29 日	宮城県	自家用 設置者	作業員が高圧ケーブル交換工事の準備作業中、誤って足場組立用パイプを充電中の開閉器負荷側リード線に接触させ感電。火傷及び足場からの転落により骨折した。	負傷者 1 名
2024 年 4 月 17 日	山形県	自家用 設置者	作業員が、温度測定器により各機器の温度測定を実施しようとしたところ、誤って高圧引込みケーブルの接続端子部に接触し感電。右手前腕に電撃傷を負った。	負傷者 1 名

電気火災事故(電気関係報告規則第 3 条第 1 項第 2 号)

事故発生(を知った) 年月日	場所 (県名)	事業者 区分	事故の概要	被害状況
2024 年 4 月 15 日 ※1	宮城県	自家用 設置者	太陽電池発電所において、逆変換装置の破損に起因したと思われる火災が発生し、敷地内の下草が焼失した(原因調査中)。	

主要電気工作物の破損事故(電気関係報告規則第 3 条第 1 項第 4 号)

事故発生(を知った) 年月日	場所 (県名)	事業者 区分	事故の概要	被害状況
2024 年 6 月 5 日	新潟県	自家用 設置者	火力発電所において、ボイラー配管の破損が確認された(原因調査中)。	
2024 年 6 月 5 日	宮城県	自家用 設置者	太陽電池発電所において、逆変換装置の破損が確認された。	
2024 年 5 月 27 日	新潟県	自家用 設置者	火力発電所において、ボイラー燃焼室内で水管の腐食防止のための耐火物が脱落したため水管の腐食が進行し、破損が確認された。	
2024 年 5 月 26 日	宮城県	自家用 設置者	太陽電池発電所において、逆変換装置の破損が確認された。	
2024 年 4 月 26 日	岩手県	自家用 設置者	火力発電所において、ボイラー内部でスートブロワの蒸気及び高温排気ガスに長年さらされた上部蒸	

			発管において、腐食が進行したことによる破損が確認された。	
2024 年 4 月 24 日	福島県	自家用 設置者	太陽電池発電所において、逆変換装置の破損が確認された。	
2024 年 4 月 21 日	宮城県	自家用 設置者	太陽電池発電所において、逆変換装置の破損が確認された。	
2024 年 4 月 15 日 ※1	宮城県	自家用 設置者	太陽電池発電所において、逆変換装置の破損に起因したと思われる火災が発生し、太陽電池モジュールの一部破損も確認された(原因調査中)。	
2024 年 4 月 7 日	宮城県	自家用 設置者	太陽電池発電所において、逆変換装置の破損が確認された。	

波及事故(電気関係報告規則第 3 条第 1 項第 12 号)

事故発生(を知った) 年月日	場所 (県名)	事業者 区分	事故の概要	被害状況
2024 年 6 月 3 日	福島県	自家用 設置者	需要設備において、高圧ケーブルの絶縁不良(水トリー)による間欠地絡が発生し、需要家保護装置が動作せず波及事故となった。	
2024 年 6 月 2 日	山形県	自家用 設置者	需要設備において、高圧ケーブルの絶縁不良(水トリー)による間欠地絡が発生し、需要家保護装置と電力側保護装置が同時に動作し波及事故となった。	
2024 年 5 月 30 日	青森県	自家用 設置者	需要設備において、重機のブームを電話線に引っかけ構内第 1 柱が倒壊し PAS が破損、短絡したことにより波及事故となった。	