


【平成27年】

■管内における事故発生状況(11月速報値)

※数値は事故速報ベースであり、各月のデータ積み上げが年累計と異なる場合があります。

○鉱山保安法関連(災害等)

災害等の種類	27年11月分				前月件数	前年同月 件数	27年累計				26年累計					
	件数	死傷者数					件数	死	重	軽	件数	死傷者数				
		死	重	軽								死	重	軽		
火災													2			
取扱中の器材鉱物等のため																
運搬装置のため(車両系鉱山機 械又は自動車のため)					1				1	1						
運搬装置のため(その他)																
墜落	1			1				1			1					
転倒											1		1			1
灼熱溶融物のため																
落下物又は倒壊物																
その他														1		1
合 計	1	0	0	1	1	0		4	1	0	2	4	0	2	0	



①【発生年月日】 平成27年11月28日  
 【場所(県名)】 青森県  
 【事業者区分】 石灰石鉱山  
 【災害の種類】 墜落  
 【災害の概要】 作業員4名は船積設備内シュートの居付き落とし作業終了後、歩廊洗浄及びスクレーパの撤去、洗浄ホースの片付けを行っていたところ、作業員が他の作業員1名が歩廊下(高さは約4M)に墜落しているのを発見。共同作業員(3名)は、り災者が墜落した瞬間を確認しておらず、詳細は不明ながら、蓋が取り外されたままであった歩廊開口部の排鉱口部分から墜落したものと推測される。(頸椎捻挫、左大腿擦過傷、右ひじ打撲)  
 【被害状況】 負傷者1名(軽傷)

○鉱山保安法関連(鉱害等)

鉱害等の種類	27年11月分	前月件数	前年同月 件数	27年累計	26年累計
坑廃水		1		8	5
鉱煙				1	
粉じん					
集積場					
騒音・振動					
その他					
小計	0	1	0	9	5
その他自然災害に伴う鉱害	0	0	0	0	0
合計	0	1	0	9	5

