


【平成31年】

■管内における事故発生状況(2月速報値)

※数値は事故速報ベースであり、各月のデータ積み上げが年累計と異なる場合があります。

○鉱山保安法関連(災害等)

災害等の種類	31年2月分				前月件数	前年同月件数	31年累計				30年累計					
	件数	死傷者数					件数	死	重	軽	件数	死傷者数				
		死	重	軽								死	重	軽		
火災																
取扱中の器材鉱物等のため	1		1						1			1				
運搬装置のため(車両系鉱山機械又は自動車のため)																
運搬装置のため(その他)												1	1			
墜落												1	1			
転倒																
灼熱溶融物のため																
落下物又は倒壊物					1				1							
その他												1				
合計	1	0	1	0	1				2	0	1	0	3	0	2	0



- ①【発生年月日】 平成31年1月11日
 【場所(県名)】 岩手県
 【事業者区分】 石灰石鉱山
 【災害の種類】 落下物又は倒壊物のため
 【災害の概要】 ローリーの運転手(非鉱山労働者)が製品の積み込み作業中、7枚重ねたパレットにパレットを3枚立て掛けた脇で風を避けながら待機していたところ、この3枚のパレットが強風により煽られて倒れ足に当たり、罹災した。
 【被災の状況】 軽傷1名(右大腿部打撲傷、左下腿打撲擦過傷、左足関節打撲傷)
 ※非鉱山労働者のため計上しない
- ②【発生年月日】 平成31年2月1日
 【場所(県名)】 岩手県
 【事業者区分】 石灰石鉱山
 【災害の種類】 取扱中の器材鉱物等のため
 【災害の概要】 移動式クラッシャーの始業点検時、作業員がエンジンルームのボンネットを開けてエンジンオイル等の点検作業を行っていたところ、ボンネット(重量:63kg)が強風に煽られて突然閉り、罹災した。
 【被災の状況】 重傷1名(左腰椎横突起骨折)

○鉱山保安法関連(鉱害等)

鉱害等の種類	31年2月分	前月件数	前年同月 件数	31年累計	30年累計
坑廃水	0	0	0	0	3
鉱煙	0	0	0	0	0
粉じん	0	0	0	0	0
集積場	0	0	0	0	0
騒音・振動	0	0	0	0	0
その他	0	0	0	0	0
小計	0	0	0	0	3
その他自然災害に伴う鉱害	0	0	0	0	1
合計	0	0	0	0	4

