


【令和4年】

■管内における事故発生状況(5月速報値)

※数値は事故速報ベースであり、各月のデータ積み上げが年累計と異なる場合があります。

○鉱山保安法関連(災害等)


| 災害等の種類                       | 令和4年5月分 |      |   |   | 前月件数 | 前年同月<br>件数 | 令和4年累計 |      |   |   | 令和3年累計 |      |   |   |
|------------------------------|---------|------|---|---|------|------------|--------|------|---|---|--------|------|---|---|
|                              | 件数      | 死傷者数 |   |   |      |            | 件数     | 死傷者数 |   |   | 件数     | 死傷者数 |   |   |
|                              |         | 死    | 重 | 軽 |      |            |        | 死    | 重 | 軽 |        | 死    | 重 | 軽 |
| 火災                           |         |      |   |   |      |            | 1      |      |   |   | 1      |      |   |   |
| 取扱中の器材鉱物等のため                 |         |      |   |   |      |            |        |      |   |   |        |      |   |   |
| 運搬装置のため(車両系鉱山機<br>械又は自動車のため) |         |      |   |   |      |            |        |      |   |   |        |      |   |   |
| 運搬装置のため(その他)                 |         |      |   |   |      |            |        |      |   |   |        |      |   |   |
| 墜落                           |         |      |   |   |      |            |        |      |   |   | 1      |      | 1 |   |
| 転倒                           |         |      |   |   |      |            |        |      |   |   |        |      |   |   |
| 灼熱溶融物のため                     |         |      |   |   |      |            |        |      |   |   |        |      |   |   |
| 落下物又は倒壊物                     |         |      |   |   |      |            |        |      |   |   |        |      |   |   |
| その他                          |         |      |   |   |      |            |        |      |   |   | 1      |      |   |   |
| 合 計                          | 0       | 0    | 0 | 0 | 0    | 0          | 1      | 0    | 0 | 0 | 3      | 0    | 1 | 0 |



【発生年月日】 令和4年3月16日  
【場所(県名)】 福島県  
【事業者区分】 石灰石鉱山  
【災害の種類】 火災  
【災害の概要】 3月16日23時36分に福島県沖地震が発生。  
作業員が鉱山内施設を見回りしていたところ、休憩所2階から火が出ているのを発見。作業員はすぐに消防に通報し、その後消防の消火活動により鎮火した。火災により休憩所2階が焼損した。なお、人的被害はなし。  
【被災の状況】 鉱山休憩所2階焼損

# ○鉱山保安法関連(鉱害等)

| 鉱害等の種類       | 令和4年5月分 | 前月件数 | 前年同月<br>件数 | 令和4年累計 | 令和3年累計 |
|--------------|---------|------|------------|--------|--------|
| 坑廃水          |         |      |            | 1      | 1      |
| 鉱煙           |         |      |            |        |        |
| 粉じん          |         |      |            |        |        |
| 集積場          |         |      |            |        |        |
| 騒音・振動        |         |      |            |        |        |
| その他          |         |      |            |        |        |
| 小 計          | 0       | 0    | 0          | 1      | 1      |
| その他自然災害に伴う鉱害 |         |      |            |        |        |
| 合 計          | 0       | 0    | 0          | 1      | 1      |



## 【発生年月日】

令和4年3月17日(木) 0:20頃

## 【場所(県名)】

宮城県

## 【事業者区分】

金属鉱山(鉛・亜鉛)

## 【災害の種類】

廃水の流出

## 【災害の概要】

令和4年3月16日23時36分発生の福島沖地震発生後、翌日0時20分から数十分間、集積場を含む周辺の浸透水を集約するピットから排水基準を超える浸透水が溢流し、河川に流出した。

この一時的な流出後は、支障なく通常の処理系統で処理を実施している。下流で魚が死んでいる等の被害は発生していない。事故原因は、地震の揺れにより水道(みずみち)が変化し、湛水していた浸透水が暗渠内へ一時的に多量に流れ込みピットから溢流したものと推定。